

Kattinge Vandværk
Kattinge Bygade 14
4000 Roskilde
Att.: Karsten Agersted

Rapportnr.: AR-15-CA-00278031-01
Batchnr.: EUDKVE-00278031
Kunde nr.: CA0005123
Modt. dato: 19.02.2015

Analyserapport

Prøvested: Kattinge Vandværk Ledningsnet - V02001200 / 4261001299
Udtagningsadresse: Kongemarksvej 78, 4000 Roskilde
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 19.02.2015 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KK1
Analyseperiode: 19.02.2015 - 26.02.2015

Prøvemærke: Køkken

| Lab prøvenr: | 80200455 | Enhed | Kravværdier** | | DL. | Metode | ») Um (%) |
|--------------------------|----------|------------|---------------|------|------|--------------------------|-----------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Farvetal, Pt | 1.3 | mg Pt/l | | 15 | 1 | DS/EN ISO 7887, metode C | 10 |
| Turbiditet | < 0.1 | FTU | | 1 | 0.1 | DS/EN ISO 7027 | 20 |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 2100 | ! | CFU/ml | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Kimtal ved 37°C | 740 | ! | CFU/ml | 20 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Calcium (Ca) | 130 | mg/l | | | 0.5 | SM 3120 ICP/OES | 30 |
| Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP/OES | 30 |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----|--|--|--|-----------------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | |
| Vandtemperatur | 4.9 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi til:

Lejre Kommune, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

26.02.2015

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Kirsten From Andersen
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

»): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.